

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lp1@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Кондуктометр-солемер DIST



Карманный и точный прибор для контроля проводимости и солесодержания.

Кондуктометры-солемеры DIST 5 (код заказа HI 98311) и DIST 6 (код заказа HI 98312) умеют работать в режиме проводимости и в режиме солесодержания (TDS). Коэффициент пересчета из единиц проводимости в единицы солесодержания (фактор TDS) можно менять в диапазоне от 0,45 до 1,00 (стандарт — 0,50). На дисплее одновременно со значением показано значение температуры измеряемого образца. Температурный коэффициент можно установить от 0,0 до 2,4 %/°

Приборы имеют влагозащищенный корпус. Предусмотрена автоматическая калибровка по одной точке. Кондуктометрическую ячейку легко заменить при необходимости.

Модели с ручной калибровкой не имеют влагозащищенного корпуса и функции показа температуры. Для измерения проводимости предназначены DIST 3 (код заказа HI 98303) и DIST 4 (код заказа HI 98304), а для измерения солесодержания — DIST 1 (код заказа HI 98301) и DIST 2 (код заказа HI 98302).

Характеристики:

Модель	Диапазон	Разрешение	Погрешность	Калибровка	Фактор TDS	Температурный коэффициент
HI98301 (DIST1)	1999 мг/л	1 мг/л	±2% шкалы	ручная по 1 т.	0,50	2 %/°C
HI98302 (DIST2)	10,00 г/л	0,01 г/л	±2% шкалы	ручная по 1 т.	0,50	2 %/°C
HI98303 (DIST3)	1999 мкСм/см	1 мкСм/см	±2% шкалы	ручная по 1 т.		2 %/°C
HI98304 (DIST4)	20,00 мСм/см	0,01 мСм/см	±2% шкалы	ручная по 1 т.		2 %/°C
	4000мкСм/см	1 мкСм/см				
HI98311 (DIST5)	2000 мг/л 0,0...60°C	1 мг/л 0,1 °C	±2% шкалы	автоматическая по 1 т.	0,45...1,00	0,0...2,4 %/°C
	20,00 мСм/см	0,01 мСм/см				
HI98312 (DIST6)	10,00 г/л 0,0... 60°C	0,01 г/л 0,1 °C	±2% шкалы	автоматическая по 1 т.	0,45...1,00	0,0...2,4 %/°C

Характеристики

Бренд: ЛОиП